


Паспорт изделия
Инструкция по сборке и эксплуатации мебели

Прихожая «Ника»


Зеркало (з500)
500 (Ш) x 917 (В) x 20 (Г)



Паспорт изделия
Инструкция по сборке и эксплуатации мебели

Прихожая «Ника»


Зеркало (з500)
500 (Ш) x 917 (В) x 20 (Г)



Упаковочная ведомость на детали


Упаковка	Наименование	Размер,мм	К-во	№
№1	Задник	917x500	1	1
	Фурнитура	пакет №1		

Необходимый инструмент для сборки



Порядок сборки

1. Перед сборкой необходимо разложить пакеты проверить наличие деталей и фурнитуры.
2. Расставить фурнитуру по наколкам.
3. Навесы крепятся с обратной стороны шурупами 4x16 (и), так чтобы ушко попало в отверстие Ø15 мм.




Комплектовочная ведомость на фурнитуру

Шуруп4x16 и	Навес Н
4 шт	2 шт

Упаковочная ведомость на детали


Упаковка	Наименование	Размер,мм	К-во	№
№1	Задник	917x500	1	1
	Фурнитура	пакет №1		

Необходимый инструмент для сборки



Порядок сборки

1. Перед сборкой необходимо разложить пакеты проверить наличие деталей и фурнитуры.
2. Расставить фурнитуру по наколкам.
3. Навесы крепятся с обратной стороны шурупами 4x16 (и), так чтобы ушко попало в отверстие Ø15 мм.



Комплектовочная ведомость на фурнитуру

Шуруп4x16 и	Навес Н
4 шт	2 шт